

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
№ _____ от «__» _____ 20__ г.

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида «Колокольчик» города Слободского Кировской области
613150 Кировская область г.Слободской, ул. Никольская, 36

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	14, 19, 34, 8	1, 2, 3, 4	Нет элементов информации об объекте и др.	ДУ	Устройство средств информационной поддержки, устройство путей движения в соответствии с СНиП 35-01-2001	Текущий ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	нет		См. план-схему	Не оборудованы пути движения на территории ДОУ	ДУ	Устройство тактильных средств, выполняющих предупредительную функцию	Капитальный ремонт
1.3	Лестница (наружная)	есть	16, 20	5	Парадный вход не оборудован пандусом	ВНД	Устройство лестниц в соответствии с СНиП 35-01-2001	Капитальный ремонт
1.4	Пандус (наружный)	нет				ВНД	Устройство пандуса с учетом особенностей рельефа	Капитальный ремонт
1.5	Автостоянка и парковка	нет						Нуждается в устройстве автостоянки и парковки
	ОБЩИЕ требования к зоне				Вся территория нуждается в реконструкции и адаптации для МНГ	Г,К,О (ОДА, С)	Реконструкция участка на территории	Капитальный ремонт

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДУ	См. на плане-схеме	1,2,3,4,5	Капитальный ремонт, реконструкция прогулочного участка

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

****указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания**

Комментарий к заключению: _____

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ

№ _____ от « ____ » _____ 20__ г.

I. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида «Колокольчик» города Слободского Кировской области

613150 Кировская область г.Слободской, ул. Никольская, 36

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть		5	Требуется ремонт	К,О (ОДА), С	Устройство тактильных средств, выполняющих предупредительную функцию, пандус	Капитальный ремонт
2.2	Пандус (наружный)	нет					Устройство пандуса	Капитальный ремонт
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		2	Не соответствует СНиП 35-1-2001	К,О (ОДА)	Технические решения не возможны	
2.4	Дверь (входная)	есть	9,34 19	2	Дверные проемы имеют пороги	К,О (ОДА)	Устройство дверных проемов в соответствии с СНиП 35-1-2001	Текущий ремонт
2.5	Тамбур	есть	9		Не соответствует СНиП 35-1-2001	К,О (ОДА)		Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне				Не соответствует требованиям	К,О (ОДА), С		Текущий ремонт

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Входы в здание	ДУ	9,34,19	5,2	Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ

№ _____
от «__» _____ 20__ г.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида «Колокольчик» города Слободского Кировской области 613150 Кировская область г.Слободской, ул. Никольская, 36

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категории)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	17, 27	9	Ширина общих коридоров не соответствует требованиям	К	Технические решения не возможны-организация альтернативных форм обслуживания	
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	14, 20	10	Ширина лестничного пролета не соответствует требованиям	К,О (ОДА)	Технические решения не возможны-организация альтернативных форм обслуживания	
3.3	Пандус (внутри здания)	нет					Технические решения не возможны-организация альтернативных форм обслуживания	
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет					Технические решения не возможны-организация альтернативных форм обслуживания	
3.5	Дверь	есть	9, 29, 19, 34	2, 3, 4, 5	Дверные проемы имеют пороги	К,О (ОДА)	Технические решения не возможны-организация альтернативных форм обслуживания	
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	3, 1, 47, 43	9	Не соответствуют требованиям	К,О (ОДА)	Технические решения не возможны-организация альтернативных форм обслуживания	
	ОБЩИЕ требования к зоне				Не соответствует требованиям	К,О (ОДА)	Технические решения не возможны	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания	ДУ	17,27,14,18,12,15,21,22	9,2,3,4,5,10	Технические решения не возможны-организация альтернативных форм обслуживания

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
Комментарий к заключению: _____

Приложение 4 (I)
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ

№ _____
от «__» _____ 20__ г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида «Колокольчик» города Слободского Кировской области

613150 Кировская область г.Слободской, ул. Никольская, 36

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	нет						
4.2	Зальная форма обслуживания	нет						
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения	нет	4,2,25,1,45	13	

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

Приложение 4 (Ш)
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ

№ _____
от «___» _____ 20__ г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II – места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет				К,О,С,Г,У		Не нуждается

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны приложения труда	ВНД			Не нуждается

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

Приложение 4(III)
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
№ _____
от «___» _____ 20__ г.

I Результаты обследования:

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант III – жилые помещения**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет				К,О,С,Г,У		Не нуждается

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Жилые помещения	НВД			Не нуждается

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, НВД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

**Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад
общеразвивающего вида «Колокольчик» города Слободского Кировской области
613150 Кировская область г.Слободской, ул. Никольская, 36**

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	5, 46, 12, 9, 26	12	Не соответствует требованиям доступности	К,О	Устройство туалетной комнаты в соответствии с требованиями	Текущий ремонт
5.2	Душевая/ ванная комната	нет					Устройство душевая/ванная комната в соответствии с требованиями	
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне				Не соответствует требованиям доступности	К,О	Устройство туалетной комнаты, душевая/ванная комната в соответствии с требованиями	Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДУ	5,9,46,12,26	12	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ

№ _____
от «___» _____ 20__ г.

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

**Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад
общеразвивающего вида «Колокольчик» города Слободского Кировской области
613150 Кировская область г.Слободской, ул. Никольская, 36**

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет				К,О,С,Г,У	Установка световых текстовых табло	Текущий ремонт
6.2	Акустические средства	нет				К,О,С,Г,У	Установка информационно звуковых приборов	Текущий ремонт
6.3	Тактильные средства	нет				К,О,С,Г,У	Установка тактильных указателей и полос	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне				Не соответствует требованиям доступности	К,О,С,Г,У	Устройство систем информации в соответствии с требованиями	Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации на объекте	ВНД			Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____